

Ersatzteildokumentation

Lüftungsklappe

Best.-Nr.: 389005

Produktdetails:

* für Gerätereihe BPT E 12/18/24/30 H bitte prüfen,
ob Halterohr 386580 und O-Ring 365428 ebenfalls
benötigt werden.

* für Gerätereihe BPT 820/1020/1220 EB bitte prüfen,
ob Halterohr 365259 und O-Ring 365428 ebenfalls
benötigt werden.

* Halterohr und Lüftungsklappe müssen miteinander
verklebt werden. Wir empfehlen, den Kleber 150012
zu verwenden.
Die Montageanleitung finden Sie im Webshop oder
wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst.