

Documentation sur les pièces de rechange

Kein Bild

CONVOYEUR À CORDES RFW-EM

Référence: 582342

Pièces de rechange

Illustration	Code Article	Désignation	Nombre dans l'appareil
	107647	Tambour moteur DL1133-C clavette RSPV (valable à partir de 03/09/2021)	1.0 Pièce
	145657	CAPUCHON PE NOIR 86 STE INDEN KG (valable à partir de 10/27/1997)	1.0 Pièce