













Die Zeichnung ist ein Dokument und muss als solche behandelt werden. Änderungen sind nur durch eine Änderung der Zeichnung möglich. Die Zeichnung ist ein Dokument und muss als solche behandelt werden. Änderungen sind nur durch eine Änderung der Zeichnung möglich.

Approved drawing is not automatically updated!
Approved drawing is not automatically updated!

Approved drawing is not automatically updated!
Approved drawing is not automatically updated!



H1	H2	Ausführung/variant/ provedeni
125	1125	10 GN
100	1100	12 GN
75	1125	16 GN

Schweißnähte nach / Welds to / Svary podle ISO 5817-B		Schweißnähte versäubert / Welds cleaned / Svary zajištěny	
Index	Rev.-No.	Description of modification	Date
1	322.006.23	Variant 16 GN added	01.06.2023
Scale		Group	110
Material		Status	freigegeben
Document type		Surface	Surface
Date		Name	01.06.2023 Küster
Document item no.		2000271435.04	
SAP material no.		00378435	
Description		TAW 10/12/16 GN	
Origin			
Notice:			
2000131312		Sheet	1 of 1