

Ersatzteildokumentation



Verkleidung 3-seitig CNS SW 8x5

Best.-Nr.: 375449

Produktdetails:
3-seitig,
aus Edelstahl,
zum Einhängen an Servierwagen,
zur Reinigung komplett abnehmbar
für Modelle: SW 8x5-2, SW 8x5-3

Ersatzteile

Abbildung	Bestellnummer	Bezeichnung	Anzahl im Gerät
	377440	Bumpon Typ 59808 HTX -10 ST = 1 Streifen (gültig ab 06.09.2012)	1.0 Stück