






# Documentation sur les pièces de rechange

Kein Bild

## CONVOYEUR À CORDES RFK-45

Référence: 582337

### Pièces de rechange

Illustration	Code Article	Désignation	Nombre dans l'appareil
	<a href="#">146443</a>	ROUE (valable à partir de 10/16/1997)	2.0 Pièce
	<a href="#">146444</a>	DOUILLE (valable à partir de 10/16/1997)	2.0 Pièce
	<a href="#">287612</a>	ROULEAU COMPLET POUR RSPV (valable à partir de 07/18/2007)	2.0 Pièce
	<a href="#">145657</a>	CAPUCHON PE NOIR 86 STE INDEN KG (valable à partir de 10/16/1997)	2.0 Pièce
	<a href="#">143707</a>	POULIE PR COURROIE RONDE RF-K90° (valable à partir de 10/16/1997)	2.0 Pièce
	<a href="#">146239</a>	ROULEMENT A BILLES 6205-2RS (valable à partir de 10/16/1997)	2.0 Pièce