

# Documentation sur les pièces de rechange

Kein Bild

## CONVOYEUR À CORDES RFM-EM

Référence: 582339

### Pièces de rechange

Illustration	Code Article	Désignation	Nombre dans l'appareil
	<a href="#">107647</a>	Tambour moteur DL1133-C clavette RSPV (valable à partir de 03/09/2021)	1.0 Pièce
	<a href="#">145657</a>	CAPUCHON PE NOIR 86 STE INDEN KG (valable à partir de 10/27/1997)	1.0 Pièce